


気をつけて！高速道路ヒヤリマップ【北海道地域】

注意箇所 本線 JCT IC



下り坂



右カーブ



連続カーブ



渋滞



湿潤 / 凍結路面



長い下り坂



左カーブ



トンネル 橋梁



分合流



わき見・居眠り

気をつけて！高速道路ヒヤリマップ【北海道地域】

101 E5 道央自動車道：下り



■ 千歳恵庭 JCTの合流部付近

- ⚠ 合流部付近からやや先での事故が多い。
- 🕒 左側からの合流 & 急な車線変更に注意!!

102 E5 道央自動車道：下り



■ 三笠 ICを通過後にあるトンネルの1km 手前付近

- ⚠ 右カーブ & 冬期での事故が多い。
- 🕒 冬の路面ではハンドル操作を慎重に!!
吹雪の視界不良時も慎重に!!

103 E5 道央自動車道：下り



■ 常盤トンネルを出た直後付近

- ⚠ 下り坂 & 冬期での路面悪化での事故が多い。
- 🕒 長い下り坂での速度超過に注意!!
特に冬の路面ではハンドル操作を慎重に!!

104 E5A 札幌自動車道：上り



■ 朝里 ICの約1km 手前付近
(W33 ~ W34キロポスト)

- ⚠ 下り坂 & 左カーブでの事故が多い。
- 🕒 長い下り坂での速度超過に注意!!
特に冬の凍結路面ではハンドル操作を慎重に!!

105 E38 道東自動車道：下り




■ 狩勝第一トンネルに入って約100m 走行した付近

- ⚠ トンネル内の凍結路面による事故が多い。
- 🕒 冬はトンネル内でも凍結路面することも!!
ハンドル操作は慎重に!!

気をつけて！高速道路ヒヤリマップ【北海道地域】

北郷 IC



106 北郷IC:Dランプ



■ 出口下り坂、一般道への合流箇所付近。

⚠ 一般道への合流部での追突事故が多い。

🕒 一般道との合流部は一旦停止!!
前方の停止車両に注意!!

雁来 IC



札幌北 IC



108 札幌北IC:Bランプ



- 出口下り坂、一般道への合流箇所付近。
- ⚠ 一般道への合流部での追突事故が多い。
- 🚦 一般道との合流部は一旦停止!!
前方の停止車両に注意!!