

気をつけて！高速道路ヒヤリマップ【北海道地域】

注意箇所 本線 JCT IC



下り坂



右カーブ



連続カーブ



渋滞



湿潤 / 凍結路面



長い下り坂



左カーブ



トンネル
橋梁



分合流



わき見・
居眠り

気をつけて！高速道路ヒヤリマップ【北海道地域】

101 E5 道央自動車道：下り



■ 千歳恵庭 JCT の合流部付近

- ⚠ 合流部付近からやや先での事故が多い。
- 🕒 左側からの合流 & 急な車線変更に注意!!

102 E5 道央自動車道：下り



■ 常盤トンネルを出た直後付近

- ⚠ 下り坂 & 冬期での路面悪化での事故が多い。
- 🕒 長い下り坂での速度超過に注意!!
特に冬の路面ではハンドル操作を慎重に!!

103 E5 道央自動車道：下り



■ 和寒 IC を通過後、約 1km 走行した箇所

- ⚠ 下り坂 & 冬期での路面悪化でのワイヤロープ衝突事故が多い。
- 🕒 下り坂での速度超過に注意!!
特に冬の凍結路面ではハンドル操作を慎重に!!

104 E5A 札幌自動車道：上り



■ 小樽 JCT を通過後、すぐ

- ⚠ 下り坂 & 左カーブでの事故が多い。
- 🕒 長い下り坂での速度超過に注意!!
特に冬の凍結路面ではハンドル操作を慎重に!!

105 E38 道東自動車道：上り



■ トムamu IC を通過後、約 9km 走行した箇所

- ⚠ 下り坂 & 左カーブでのワイヤロープ接触事故が多い。
- 🕒 長い下り坂でのスピードの出しすぎに注意!!!!

106 E38 道東自動車道：上り



■ 狩勝第二トンネルを出て約 200m 走行した付近

- ⚠ 下り坂 & 冬期での路面悪化での事故が多い。
- 🕒 トンネル出口付近での路面変化に注意!!
冬の凍結路面ではハンドル操作を慎重に!!

107 E38 道東自動車道：上り



■ 本別 JCT 合流後、約 2km 走行した箇所

- ⚠ 対面通行区間に切り替わった直後におけるワイヤロープ接触事故が多い。
- 🕒 漫然運転によるわき見とスピードの出し過ぎに注意!!

108 E38 道東自動車道：下り



■ 狩勝第一トンネルに入って約 100m 走行した付近

- ⚠ トンネル内の凍結路面による事故が多い。
- 🕒 冬はトンネル内でも凍結路面すること!!
ハンドル操作は慎重に!!


109 E38 道東自動車道：下り



■ 帯広 JCT まで 500m の案内標識付近

- ⚠ 下り坂でのワイヤロープ接触事故が多い。
- 🕒 漫然運転によるわき見とスピードの出し過ぎに注意!!

北郷 IC



雁来 IC



札幌北 IC

