

川口JCT (ジャンクション)

気をつけて！高速道路ヒヤリマップ

安全走行の注意ポイント

外環道 大泉方面から 首都高方面へのランプでは
スピードの出しすぎによる事故が多く発生！

注意ポイント1 **急カーブの下り坂！ スピードの出しすぎに注意！**

外環道 三郷方面から 東北道 宇都宮方面へのランプでは
スピードの出しすぎによる事故が多く発生！

注意ポイント2 **急カーブの下り坂！ スピードの出しすぎに注意！**

注意ポイント1

上り坂の先は下り坂の右急カーブ！
スピードの出しすぎに注意！
左側コンクリート壁への衝突事故が多く発生！



至 東北道 宇都宮方面

安全走行の
注意ポイント1

至
外環道
三郷方面

至
外環道
大泉方面

川口JCT

安全走行の
注意ポイント2

注意ポイント2

上り坂の先は下り坂の右急カーブ！
スピードの出しすぎに注意！
左側コンクリート壁への衝突事故が多く発生！



* 貨物車の横転事故あり

至首都高

国道122号

国道298号