

新保土ヶ谷IC (インターチェンジ) 気をつけて！高速道路ヒヤリマップ

安全走行の注意ポイント

横浜新道 戸塚方面から 横浜横須賀道 横須賀方面へのランプでは
スピードの出しすぎによる事故発生！


注意ポイント1 ランプ分岐部のすぐ先で **急カーブ**
スピードの出しすぎに注意！

同ランプの先では 合流待ち車両への**追突事故**が多く発生！

注意ポイント2 ランプの合流部付近で **前方の車両に注意！**

第三京浜 玉川方面から 横浜横須賀道 横須賀方面へのランプでは
分合流区間での **車両の追突事故**が発生！

注意ポイント3 新保土ヶ谷料金所の先は、
合流と分流が連続するため、**交差車両に注意！**



注意ポイント1

横須賀方面へのランプ分岐後に
右急カーブ！
左側の防護柵への衝突事故発生！
スピードの出しすぎに注意！



注意ポイント2

ランプ右カーブの先に
合流待ち車両あり。
追突事故が多く発生！
前方に注意！



注意ポイント3

新保土ヶ谷料金所の先は、合流と分流が連続。**交差車両に注意！**

