

宮野木JCT(ジャンクション) 気をつけて！高速道路ヒヤリマップ

安全走行の注意ポイント

東関東道 湾岸方面から 京葉道 穴川方面へのランプでは
スピードの出しすぎによる事故と
本線合流部からの渋滞による車両への追突事故が多く発生！

注意ポイント 分岐後ランプは **右急カーブ！**
スピードの出しすぎに注意！前方の渋滞車両に注意！



注意ポイント

ランプは**右急カーブ！**

防護柵への衝突事故が多く発生！

スピードの出しすぎに注意！

右急カーブのため前方の渋滞車両に気付くのが遅れ

車両への追突事故が多く発生！ 前方の渋滞車両に注意！

